

FORMATO ÚNICO DE RECONSTRUCCIÓN

REGISTRO DE INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIONES - IRI

Fecha de registro: 08/08/2022 11:13:19 a.m. - Fecha de aprobación:

Estado: **ACTIVO** Situación: **EN REGISTRO**

A. Datos generales

A.1 Entidad Ejecutora

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
Responsable de la Entidad:	FERNANDO IPANAQUE MENDOZA

A.2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno	GOBIERNOS LOCALES
Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
Unidad Ejecutora de Inversiones	UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones	RAUL ANTONIO PAULINI AGUILAR

A.3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal	301535 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION
--	--

A.4 Responsabilidad funcional de la inversión

Función	22 EDUCACIÓN
División funcional	047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional	0103 EDUCACIÓN INICIAL
Sector responsable	EDUCACION

A.5 Datos de la Intervención de Reconstrucción mediante Inversiones

Código único de la IRI	2558921			
Código de identificación de la unidad productora	0614156			
Nombre de la unidad productora de bienes y/o servicios	14063 - LA UNION			
Localización				
Latitud/Longitud	Departamento	Provincia	Distrito	Localidad
-5.4044461520089290 / -80.70878801891044	PIURA	PIURA	LA UNION	
Nombre de la IRI	REHABILITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14063 DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CÓDIGO DE LOCAL 414689 DEL CENTRO POBLADO MONTE REDONDO DISTRITO DE LA UNIÓN –PROVINCIA DE PIURA-REGIÓN PIURA			
¿Es una inversión en el marco de la Reconstrucción con Cambios?	Sí			

A.6 Descripción del estado situacional de la infraestructura y/o servicio público afectado

El Local Educativo 14063, se ubica en el Distrito de La Unión, está conformado por 10 bloques, para lo cual se realiza el informe de diagnóstico estructural para los boques 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8 edificaciones de material noble (sistema aporticado, muros albañilería confinada, cobertura liviana sobre losa aligerada), ejecutado por el GORE Piura, dicho informe estructural fue elaborado por el Ing. Frank Isaias Acosta Torres, con CIP 270318, que concluye su demolición puesto que no cumple con la Norma sismorresistente E.030, del RNE. Los bloques 4 y 10 de material no noble (muros de triplay y cobertura liviana), autoconstruidos por la APAFA; autoconstruidos por la APAFA, como lo indica la declaración Jurada, suscrita por el director de dicha Institución Educativa; tampoco para el bloque 10 de material no noble (sistema drywall y cobertura liviana), ejecutado por PRONIED., según se acredita en la declaración jurada suscrita por el director de la Institución Educativa, y el informe técnico de diagnóstico. La infraestructura dañada como consecuencia directa de su afectación por efecto del fenómeno del Niño Costero 2017.

A.7 Describir y explicar en que consiste la intervención

Activos	Descripción
AULA	INFRAESTRUCTURA PARA EL NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIA
EQUIPAMIENTO DE AULA	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
AULA DE CAPACITACION	PLAN DE CONTINGENCIA

A.8 Entidad que será responsable del mantenimiento

Código	Nombre
301535	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNION

B. Costos para el registro de componentes asociados a la IRI

B.1 Cronograma de metas financieras de la IRI

Año de inicio	Mes	Tipo de período	Número de períodos
2022	Octubre	Meses	8

Componente	Activo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Costo total (soles)
INFRAESTRUCTURA	Aula	533,132.74	278,357.55	2,096,623.68	2,314,152.26	1,519,589.59	962,938.07	533,559.30	247,446.87	8,485,800.06
EQUIPAMIENTO	Equipamiento de aula	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,926.60	262,926.60	525,853.20
INFRAESTRUCTURA	Aula de capacitacion	690,244.48	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	17,641.00	813,731.48
Expediente técnico		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión		55,376.05	55,376.05	55,376.05	55,376.05	55,376.05	55,376.05	55,376.05	55,376.05	443,008.41
Costo excepcional de la obra - covid 19		12,779.30	12,779.30	12,779.33	12,779.30	12,779.30	12,779.30	12,779.30	12,779.30	102,234.43
Liquidación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales										10,370,627.58

B.2 Cronograma de metas físicas de la IRI

Componente	Activo	Unidad de medida	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Total meta
------------	--------	------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------

INFRAESTRUCTURA	Aula	M2	467.24	132.17	789.14	867.74	580.64	455.93	334.51	216.00	3,843.37
EQUIPAMIENTO	Equipamiento de aula	Número de equipamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	655.00	1,310.00
INFRAESTRUCTURA	Aula de capacitacion	Número de estructuras físicas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
Expediente técnico		N° de documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervisión		N° de informes	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	8.00
Costo excepcional de la obra - covid 19		N° de informes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Liquidación		N° de informes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

B.3 Modalidad de ejecución prevista

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
RAUL ANTONIO PAULINI AGUILAR