



# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN

## “Corazón del Bajo Piura”

### LA UNIÓN - PIURA

#### MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN

#### ANEXO 01: FORMATO DE INCORPORACION DE CRITERIOS DE INFRAESTRUCTURA NATURAL Y GESTION DE RIESGOS EN LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCION

(RM-094-2019-MINAM)

#### 1. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA IRI	REHABILITACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 14063 DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA CON CÓDIGO DE LOCAL 414689 DEL CENTRO POBLADO MONTE REDONDO DISTRITO DE LA UNIÓN –PROVINCIA DE PIURA-REGIÓN PIURA
CODIGO UNIFICADO	2558921
CODIGO ARCC	1678

#### 2. LOCALIZACIÓN DE LA IRI

DEPARTAMENTO	PIURA
PROVINCIA	PIURA
DISTRITO	LA UNIÓN
LOCALIDAD	MONTE REDONDO
COORDENADAS (UTM-WGS 84)	ESTE : -5.404385 NORTE : -80.70861

#### 3. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)	UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN
PERSONA RESPONSABLE DE LA (UEI)	ING. RAÚL ANTONIO PAULINI AGUILAR

#### 4. ANALISIS DE INTERVENCIÓN ANTE RIESGOS

PELIGRO	ELEMENTOS EXPUESTOS Y/O VULNERABLES	FUENTE DE REFERENCIA	SE INCORPORAN MEDIDAS DE GESTION DE RIESGOS		UNIDAD DE MEDIDAD	META FISICA	COSTO (S/.)	
			SI o NO	DE SER NO: Desarrollar sustento				DE SER SI: Tipo de medida
*Lluvias intensas *Deslizamientos	*Institución Educativa	* Estudio de Gestión de riesgos * Histórico de precipitación del SENAMHI	SI		Infraestructura física: Para SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL, siendo las partidas 02.03.07, 02.03.08 del presup. De Estructuras. Se considera la partida 03.10.04, del presupuesto de Arquitectura. También se considera las partidas 05.04 del presupuesto de Inst. Sanitarias	ml	298.10	57,654.74
					Infraestructura física: Para MURO DE CONTENCIÓN, siendo las partidas 02.04.10 del presup. De Estructuras	ml	42.50	17,976.83

MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
LA UNIÓN  
  
FERNANDO IPANAQUE MENOZA  
ALCALDE

Firma del titular

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA UNIÓN  
  
Ing. Raúl Antonio Paulini Aguilar  
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Firma del responsable de UEI